



Anvisningar för transport och lagring av limmade träprodukter

För transportören

Godset skall under hela transporten förvaras på lastbil eller inomhus i terminal. Godset skall förvaras torrt och får ej lämnas utomhus vid leverans hos mottagaren

Ankomstkontroll

Ankomstkontroll skall göras och eventuella transportskador eller avvikelser från medföljande följesedel skall anges på fraktsedeln innan fraktsedeln kvitteras. Kvittering skall alltid göras med namn och datum. Eventuella fel och brister på materialet skall påtalas innan bearbetning får påbörjas, dock senast 5 dagar efter leveransmottagning. OBS! Framsidan på material är alltid vänd uppåt!

Lagring

Limfogen skall förvaras i torrt inomhusklimat med en temperatur på 15-20°C. Limfogen skall fram till ytbehandlingen är gjord förvaras på en plan yta och vara täckt med plast för att förhindra skevhet. Exponering av sol- & dagsljus kan ge stora färgskiftningar och skall undvikas.

Ytbehandling

Vid ytbehandling av limfogsskivor skall både fram- och baksida behandlas lika. Ytbehandlingen av fram- och baksida skall göras samtidigt.

Emballage

Täckfolien är tillverkad av polyeten och skall återvinnas.
PET-banden är tillverkade av polyester och skall sorteras som brännbart.

Kontakt

Tel: 0474-52950

E-post: info@kglis.se

*Vi är Sveriges
ledande tillverkare
av limfog i lövträ.*